

Metoda	Mjere	Vanjska temperatura u °C				
		Niža od -3°C	-3 do +5°C	5 do 10°C	10 do 25°C	Iznad 25°C
Folija / membrana za njegu	Prekrivanje i/ili prskanje membranom za njegu i vlaženje. Vlažna drvena oplata; čelične oplate potrebno je zaštititi od sunca.					X
	Prekrivanje i/ili prskanje membranom za njegu.			X	X	
	Prekrivanje i/ili prskanje membranom za njegu i termoizolacija. Preporuča se korištenje termo-izolacijskih oplata, npr. drvenih oplata.		X*			
	Prekrivanje i termalna izolacija; zatvaranje radnog prostora (šator) ili zagrijavanje (npr. grijanje zračenjem). Potrebno je održavati temperaturu betona na +10°C barem 3 dana.	X*	X*			
Voda	Stalno vlaženje.				X	